

TABELLA

VALORIZZAZIONE DANNI

	AMMACATURA		GRAFFIO		SOSTITUZIONE	AMMACATURA		GRAFFIO		SOSTITUZIONE	AMMACATURA		GRAFFIO		SOSTITUZIONE
	Lieve	Grave	Lieve	Grave		Lieve	Grave	Lieve	Grave		Lieve	Grave	Lieve	Grave	

CARROZZERIA

Antenna					68					58					83
Calotta retrovisore esterno destro					58				58	108				72	138
Calotta retrovisore esterno sinistro					58				58	108				72	138
Cofano anteriore	328	398	198	248	498	398	448	278	318	598	428	548	298	350	778
Graffi da vegetazione					78					88					88
Maniglia anteriore destra					78				88	128				118	378
Maniglia anteriore sinistra					78				88	128				118	378
Maniglia posteriore destra					78				88	128				118	378
Maniglia posteriore sinistra					78				88	128				118	378
Modanatura porta anteriore destra					73					88					93
Modanatura porta anteriore sinistra					73					88					93
Modanatura porta posteriore destra					73					88					93
Modanatura porta posteriore sinistra					73					88					93
Modanatura inferiore Paraurti ant.					150					180					178
Parafango anteriore destro	298	348	228	258	398	378	398	278	328	498	398	448	328	328	548
Parafango anteriore sinistro	298	348	228	258	398	378	398	278	328	498	398	448	298	328	548
Parafango posteriore destro	378	498	248	298	848	498	648	348	398	1198	618	748	298	428	1498
Parafango posteriore sinistro	378	498	248	298	848	498	648	348	398	1198	618	748	378	428	1498
Paraurti anteriore	248	318	148	198	428	298	398	228	398	598	348	448	248	298	648
Paraurti posteriore	248	298	138	188	398	298	398	228	278	598	348	448	248	298	648
Passaruota anteriore destro					78					88					148
Passaruota anteriore sinistro					78					88					148
Passaruota posteriore destro					78					88					148
Passaruota posteriore sinistro					78					88					148
Piantone tetto destro	298	398	198	248	548	348	498	248	298	718	348	498	248	298	718
Piantone tetto sinistro	298	398	198	248	548	348	498	248	298	718	348	498	248	298	718
Porta anteriore destra	318	398	228	248	648	398	498	298	298	748	448	548	328	378	798
Porta anteriore sinistra	318	398	228	248	648	398	498	298	298	748	448	548	328	378	798
Porta posteriore destra	318	398	228	278	648	398	498	298	348	748	448	548	328	378	798
Porta posteriore sinistra	318	398	228	278	648	398	498	298	348	748	448	548	328	378	798
Portello posteriore	298	348	198	248	648	398	498	298	378	798	478	598	348	398	938
Pulizia speciale esterno					48					48					48
Retrovisore destro esterno completo					278					348					418
Retrovisore sinistro esterno completo					278					348					418
Serratura					418					448					448
Smarrimento fregi esterni anteriori e posteriori					41					58					78
Sottoporta destro	278	348	198	248	498	378	448	278	298	648	398	478	298	338	718

CERCHI E PNEUMATICI

Copricerchio anteriore destro					38					43					63
Copricerchio anteriore sinistro					38					43					63
Copricerchio posteriore destro					38					43					63
Copricerchio posteriore sinistro					38					43					63
Disco ruota anteriore destro (in ferro)					148					168					198
Disco ruota anteriore destro (in lega)					98				98	448			178		598
Disco ruota anteriore sinistro (in ferro)					148					168					198
Disco ruota anteriore sinistro (in lega)					98				98	448			178		598
Disco ruota posteriore destro (in ferro)					148					168					198
Disco ruota posteriore destro (in lega)					98				98	448			178		598
Disco ruota posteriore sinistro (in ferro)					148					168					198
Disco ruota posteriore sinistro (in lega)					98				98	448			178		598
Kit riparazione pneumatici					83					98					118
Pneumatici anteriori (Coppia)					138					168					198
Pneumatici posteriori (Coppia)					138					168					198
Ruota di scorta completa					298					398					478
Set attrezzi - martinetto					83					98					138

TABELLA

VALORIZZAZIONE DANNI

AMMACATURA			GRAFFIO			AMMACATURA			GRAFFIO			AMMACATURA			GRAFFIO		
Lieve	Grave		Lieve	Grave	SOSTITUZIONE	Lieve	Grave		Lieve	Grave	SOSTITUZIONE	Lieve	Grave		Lieve	Grave	SOSTITUZIONE

CRISTALLI

Braccio tergicristallo		48						78										90
Braccio tergilunotto		48						58										73
Cristallo retrovisore esterno destro		73						88										228
Cristallo retrovisore esterno sinistro		73						88										228
Finestrino fisso anteriore destro		73						138										138
Finestrino fisso anteriore sinistro		73						138										138
Finestrino fisso posteriore destro		158						248										198
Finestrino fisso posteriore sinistro		158						248										198
Finestrino scendente porta anteriore destra		118						148										158
Finestrino scendente porta anteriore sinistra		118						148										158
Finestrino scendente porta posteriore destra		143						148										158
Finestrino scendente porta posteriore sinistra		143						148										158
Lunotto		378						498										448
Parabrezza		498						648										648
Tetto in vetro		1198						1498										1498

FANALERIA

Catadiottro posteriore destro		38						43										58
Catadiottro posteriore sinistra		38						43										58
Freccia laterale retrovisore destro		38						48										78
Freccia laterale retrovisore sinistra		38						48										78
Luce di coda destra		88						178										248
Luce di coda sinistra		88						178										248
Luce di parcheggio destra		38																
Luce di parcheggio sinistra		38																
Proiettore destro (no xeno)		218						348										448
Proiettore destro (xeno)		498						998										1098
Proiettore fendinebbia destro (no led)		98						148										148
Proiettore fendinebbia sinistro (no led)		98						148										148
Proiettore sinistro (no xeno)		198						348										448
Proiettore sinistro (xeno)		498						998										1098

INTERNI ED ACCESSORI

	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE
--	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------

Accendisigari		23				23					23
Autoradio		498				848					748
Cappelliera		128				158					318
Cavo di alimentazione navigatore		26				26					26
Cielo imperiale		698				828					828
Cruscotto		648				1398					1748
Custodia navigatore		23				23					23
Documenti vettura		48				48					48
Furto/smarrimento/danneggiamento "carica batteria wi-fi"		5				5					5
Furto/smarrimento/danneggiamento "carta sim wi-fi"		48				48					48
Furto/smarrimento/danneggiamento "cavo usb wi-fi"		5				5					5
Furto/smarrimento/danneggiamento "cd navigatore/sd card"		278				278					278
Furto/smarrimento/danneggiamento chiavi		498				498					498
Furto/smarrimento/danneggiamento "router wifi"		148				148					148
Giubbotto alta visibilità		13				13					13
Manuali d'uso e manutenzione		28				28					28
Navigatore portatile		178				178					178
Pannello porta anteriore destra		183				378					448
Pannello porta anteriore sinistra		183				378					448

Categoria Hybrid B-C
GRAVITA' DEL DANNO

D-N
GRAVITA' DEL DANNO

E-F
GRAVITA' DEL DANNO

TABELLA

VALORIZZAZIONE DANNI

AMMACATURA			GRAFFIO			SOSTITUZIONE			AMMACATURA			GRAFFIO			SOSTITUZIONE			AMMACATURA			GRAFFIO			SOSTITUZIONE		
Lieve	Grave		Lieve	Grave		Lieve	Grave		Lieve	Grave		Lieve	Grave		Lieve	Grave		Lieve	Grave		Lieve	Grave		Lieve	Grave	

INTERNI ED ACCESSORI	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE
----------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------

Pannello porta posteriore destra		183		378		448
Pannello porta posteriore sinistra		183		378		448
Poggiatesta lato guida		133		248		298
Poggiatesta lato passeggero		133		248		298
Poggiatesta posteriore		133		278		348
Portacenere		28		38		38
Portastrumenti		698		698		948
Pulizia speciale interni		118		118		118
Retrovisore interno		93		298		428
Sedile guida		298		548		698
Sedile passeggero		298		548		698
Sedile posteriore		398		628		778
Supporto navigatore portatile		26		26		26
Triangolo di emergenza		13				

J
GRAVITA' DEL DANNO

L-H
GRAVITA' DEL DANNO

R-Z
GRAVITA' DEL DANNO

TABELLA

VALORIZZAZIONE DANNI

	AMMACATURA		GRAFFIO			SOSTITUZIONE	AMMACATURA		GRAFFIO			SOSTITUZIONE	AMMACATURA		GRAFFIO			SOSTITUZIONE
	Lieve	Grave	Lieve	Grave			Lieve	Grave	Lieve	Grave			Lieve	Grave	Lieve	Grave		

CARROZZERIA

Antenna					148						88							48
Calotta retrovisore esterno destro			73		153				38		68							
Calotta retrovisore esterno sinistro			73		153				38		68							
Cofano anteriore	448	598	328	380	798	348	478	248	298	778	348	478	218	298	778			
Graffi da vegetazione					93					118					118			
Maniglia anteriore destra			1298		388					148					118			
Maniglia anteriore sinistra			128		388					148					118			
Maniglia posteriore destra			128		388					148					118			
Maniglia posteriore sinistra			128		388					148					118			
Modanatura porta anteriore destra					98					88					78			
Modanatura porta anteriore sinistra					98					88					78			
Modanatura porta posteriore destra					98					88					78			
Modanatura porta posteriore sinistra					98					88					78			
Modanatura inferiore Paraurti ant.					218					128								
Parafango anteriore destro	428	498	298	348	598	298	448	218	278	498	298	448	228	278	498			
Parafango anteriore sinistro	428	498	298	348	598	298	448	218	278	498	298	448	228	278	498			
Parafango posteriore destro	648	798	398	448	1648	948	1498	478	598	1998	798	998	448	548	1398			
Parafango posteriore sinistro	648	798	398	448	1648	948	1498	478	598	1998	798	998	448	548	1398			
Paraurti anteriore	398	498	278	328	698	348	398	248	298	578	298	398	218	248	478			
Paraurti posteriore	398	498	278	328	698	348	398	248	298	578	298	398	218	248	478			
Passaruota anteriore destro					178					78					78			
Passaruota anteriore sinistro					178					78					78			
Passaruota posteriore destro					178					78					78			
Passaruota posteriore sinistro					178					78					78			
Piantone tetto destro	378	538	268	328	748	348	398	248	298	598	348	398	248	298	598			
Piantone tetto sinistro	378	538	268	328	748	348	398	248	298	598	348	398	248	298	598			
Porta anteriore destra	498	598	348	398	898	498	598	348	448	998	498	598	348	448	998			
Porta anteriore sinistra	498	598	348	398	898	498	598	348	448	998	498	598	348	448	998			
Porta posteriore destra	498	598	348	398	898	648	598	398	548	1298	648	698	398	548	1328			
Porta posteriore sinistra	498	598	348	398	898	648	698	398	548	1298	648	698	398	548	1328			
Portello posteriore	498	648	378	448	998	398	548	298	348	1498	398	548	298	348	1298			
Pulizia speciale esterno					48					118					118			
Retrovisore destro esterno completo					498					218					378			
Retrovisore sinistro esterno completo					498					218					378			
Serratura					478					398					398			
Smarrimento fregi esterni anteriori e posteriori					83					78					78			
Sottoporta destro	428	498	328	378	748	378	478	248	298	598	378	478	248	298	598			

CERCHI E PNEUMATICI

Copricerchio anteriore destro					33					60					58			
Copricerchio anteriore sinistro					33					60					58			
Copricerchio posteriore destro					33					60					58			
Copricerchio posteriore sinistro					33					60					58			
Disco ruota anteriore destro (in ferro)					218					118					118			
Disco ruota anteriore destro (in lega)			198		678				98	478					478			
Disco ruota anteriore sinistro (in ferro)					218					118					118			
Disco ruota anteriore sinistro (in lega)			198		678				98	418					478			
Disco ruota posteriore destro (in ferro)					218					118					118			
Disco ruota posteriore destro (in lega)			198		678				98	418					478			
Disco ruota posteriore sinistro (in ferro)					218					118					118			
Disco ruota posteriore sinistro (in lega)			198		678				98	478					478			
Kit riparazione pneumatici					148					63					63			
Pneumatici anteriori					598													
Pneumatici posteriori					598													
Ruota di scorta completa					598					448					448			
Set attrezzi - martinetto					158					198					198			

J
GRAVITA' DEL DANNO

L-H
GRAVITA' DEL DANNO

R-Z
GRAVITA' DEL DANNO

TABELLA

VALORIZZAZIONE DANNI

AMMACATURA GRAFFIO AMMACATURA GRAFFIO AMMACATURA GRAFFIO
Lieve Grave Lieve Grave Lieve Grave Lieve Grave Lieve Grave Lieve Grave SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE

CRISTALLI	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE
Braccio tergicristallo		93		58		58
Braccio tergilunotto		78		48		48
Cristallo retrovisore esterno destro		248		43		43
Cristallo retrovisore esterno sinistro		248		43		43
Finestrino fisso anteriore destro		148		88		88
Finestrino fisso anteriore sinistro		148		88		88
Finestrino fisso posteriore destro		178		598		598
Finestrino fisso posteriore sinistro		178		598		598
Finestrino scendente porta anteriore destra		198		148		148
Finestrino scendente porta anteriore sinistra		198		148		148
Finestrino scendente porta posteriore destra		198		148		148
Finestrino scendente porta posteriore sinistra		198		148		148
Lunotto		548		598		498
Parabrezza		698		648		648
Tetto in vetro		1648		998		998

FANALERIA	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE
Catadiottro posteriore destro		163		23		23
Catadiottro posteriore sinistra		163		23		23
Freccia laterale retrovisore destro		83		63		63
Freccia laterale retrovisore sinistra		83		63		63
Luce di coda destra		298		178		178
Luce di coda sinistra		298		178		178
Proiettore destro (no xeno)		698		398		398
Proiettore destro (xeno)		1298		898		898
Proiettore fendinebbia destro (no led)		178		88		88
Proiettore fendinebbia sinistro (no led)		178		88		88
Proiettore sinistro (no xeno)		698		398		398
Proiettore sinistro (xeno)		1298		898		898

INTERNI ED ACCESSORI	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE
Accendisigari		23		23		23
Autoradio		898		498		498
Cappelliera		398		348		348
Cavo di alimentazione navigatore		26		26		26
Cielo imperiale		898		498		498
Cruscotto		1818		1598		1598
Custodia navigatore		23		23		23
Documenti vettura		48		48		48
Furto/smarrimento/danneggiamento "carica batteria wi-fi"		5		5		5
Furto/smarrimento/danneggiamento "carta sim wi-fi"		48		48		48
Furto/smarrimento/danneggiamento "cavo usb wi-fi"		5		5		5
Furto/smarrimento/danneggiamento "cd navigatore/sd card"		278		278		278
Furto/smarrimento/danneggiamento chiavi		498		498		498
Furto/smarrimento/danneggiamento "router wifi"		148		148		148
Giubbotto alta visibilità		13		13		13
Manuali d'uso e manutenzione		28		28		28
Navigatore portatile		178		178		178
Pannello porta anteriore destra		598		598		598
Pannello porta anteriore sinistra		598		598		598

TABELLA

VALORIZZAZIONE DANNI

J GRAVITA' DEL DANNO

L-H GRAVITA' DEL DANNO

R-Z GRAVITA' DEL DANNO

AMMACATURA		GRAFFIO		SOSTITUZIONE	AMMACATURA		GRAFFIO		SOSTITUZIONE	AMMACATURA		GRAFFIO		SOSTITUZIONE
Lieve	Grave	Lieve	Grave		Lieve	Grave	Lieve	Grave		Lieve	Grave	Lieve	Grave	

INTERNI ED ACCESSORI	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE	MACCHIA/TAGLIO/BRUCIATURA	SOSTITUZIONE
Pannello porta posteriore destra		598		598		598
Pannello porta posteriore sinistra		598		598		598
Poggiatesta lato guida		398		298		298
Poggiatesta lato passeggero		398		298		298
Poggiatesta posteriore		478		378		378
Portacenere		38		48		48
Porta strumenti		998				
Pulizia speciale interni		118		118		118
Retrovisore interno		448		63		63
Sedile guida		848		498		498
Sedile passeggero		848		498		498
Sedile posteriore		948		598		598
Supporto navigatore portatile		26		26		26
Triangolo di emergenza		13		13		13